

I N F O R M E F O T O G R Á F I C O

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	ZONA EXTERIOR.....	1
2.1	Vista general zona actuación	1
2.2	MURO EXISTENTE	2
2.3	MURO EXISTENTE (2).....	2
2.4	MURO EXISTENTE (3).....	3
2.5	MURO EXISTENTE (4).....	3
2.6	POSICIÓN NUEVO ASCENSOR	4
3	ZONA INTERIOR	4
3.1	INTERIOR DE ESTACIÓN.....	4
3.2	ZONA DE DESEMBARCO DE NUEVO ASCENSOR	4
3.3	CANCELADORAS EXISTENTES	4

1 INTRODUCCIÓN


El objetivo de este Anejo Fotográfico es mostrar la situación actual del entorno de la estación de Durango y del muro de contención y la zona del nuevo ascensor en particular.

La totalidad de estas fotografías han sido obtenidas por el equipo redactor del presente proyecto constructivo en sus numerosas visitas al área de actuación del mismo.

Con el objetivo de proporcionar la descripción más exhaustiva posible se han seleccionado las fotografías más representativas del proyecto y se han agrupado en este anejo por ámbitos de actuación, según a que zona o tipología de trabajos se refieran.

2 ZONA EXTERIOR

2.1 Vista general zona actuación



Vista general del muro y la zona de instalación del nuevo ascensor al fondo

2.2 MURO EXISTENTE




Muro provisional existente y puntales de viga pared de estación

2.3 MURO EXISTENTE (2)



Alzado del muro provisional existente

2.4 MURO EXISTENTE (3)



Vista desde coronación de muro provisional existente

2.5 MURO EXISTENTE (4)



Muro existente en zona de posición de nuevo ascensor

2.6 POSICIÓN NUEVO ASCENSOR



Vista del fondo de la posición del nuevo ascensor


3.2 ZONA DE DESEMBARCO DE NUEVO ASCENSOR



Zona de desembarco de nuevo ascensor en la mezzanina (cota +104,00 m)

3 ZONA INTERIOR

3.1 INTERIOR DE ESTACIÓN



Vista general de la estación con la mezzanina y las escaleras de bajada al andén

3.3 CANCELADORAS EXISTENTES



Canceladoras existentes de acceso a la mezzanina