



DOCUMENTO N°1. MEMORIA Y ANEJOS

ANEJO N° 5. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Contenido

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	FOTOS GENERALES.....	5
3	DIAFRAGMA DE PILA.....	6
4	PILA.....	13
5	ESTRIBO 1	14
6	ESTRIBO 2	15
7	PLATAFORMA.....	17
8	VANO 1. MÓDULO 1	21
9	VANO 1. MÓDULO 10.....	24
10	INSPECCIÓN SUBACUÁTICA.....	28

1 INTRODUCCIÓN

A continuación se muestra una pequeña selección de fotos realizadas durante la inspección llevada a cabo en Julio del 2020.

2 FOTOS GENERALES



IMG_20200707_115728_445



P1180943 Desde estribo 1



IMG_20200707_120212_769



P1190102



IMG_20200707_120248_570

3 DIAFRAGMA DE PILA



P1180944



P1180950



P1180946



P1180953



P1180947



P1180956



P1180958



P1180969



P1180962



P1180971



P1180964



P1180987



P1180988



P1190007



P1180996



P1190008



P1190006



P1190010




P1190021



P1190029



P1190024



P1190034



P1190026



P1190035



P1190039



P1190049



P1190040



P1190056



P1190048



P1190059



P1190067



P1190083



P1190080



P1190087



P1190082



P1190089



P1190091

4 PILA



P1200714




P1210808



P1210143



P1210809



P1210807

5 ESTRIBO 1



P1120227



P1120235



P1120228



P1120236



P1120231



P1210811

6 ESTRIBO 2



01_alzado E2



08_fisuras en mamposteria caliza



03_resto de perfiles de actuaciones previas junto a E2



13_arenización sillares lateral aguas arriba



05_ampliación E2 aguas abajo



17_lavado de juntas y pátina biológica en muro en vuelta aguas arriba



18_lavado de juntas, vegetación enraizada y pátina biológica en muro en vuelta aguas arriba



19_ muro en vuelta aguas arriba con vegetación enraizada



27_arqueta de la conducción de agua junto a muro en vuelta aguas abajo

7 PLATAFORMA



P1210685



P1210689




P1210687



P1210694



P1210688



P1210697



P1210700



P1210704



P1210701



P1210708



P1210703




P1210718



P1210728



P1210751



P1210735



P1210752



P1210741



P1210765



P1210769



P1210781



P1210773



P1210778

8 VANO 1. MÓDULO 1



P1200186



P1200195



P1200191



P1200199



P1200194



P1200202



P1200205



P1200213



P1200208



P1200216



P1200211



P1200227



P1200243



P1200366



P1200260



P1200369



P1200359

9 VANO 1. MÓDULO 10



P1190103



P1190116



P1190107



P1190117



P1190112



P1190242




P1190248



P1190258




P1190250



P1190259



P1190251



P1190260



P1190261



P1190265



P1190262



P1190267



P1190263



P1190269



P1190281



P1190287

10 INSPECCIÓN SUBACUÁTICA



IMG_20210601_105530_146



IMG_20210601_112452_467



IMG_20210601_113123_449