

INSTALACIONES DE INCINERACIÓN Y COINCINERACIÓN DE RESIDUOS

CEMENTOS REZOLA AÑORGA

SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A.

BARRIOAÑORGA, 36 20018 Donostia-San Sebastián Gipuzkoa

[DIA+AAI](#) 08/05/2008 [Modificación](#) 07/04/2017

Tipo de planta: Coincineración

Tipo de residuo incinerado: Otros residuos no peligrosos

	2015	2016	2017	2018
Residuos totales (ton/año)	6069	8487	19636	19166
Residuos peligrosos (ton/año)	-	-	-	-
Residuos no peligrosos (ton/año)	6069	8487	19636	19166
Cantidad incinerada (toneladas/año)	6069	6069	19636	19166
Horas de funcionamiento	4659	4779	4737	5186



INSTALACIONES DE INCINERACIÓN Y COINCINERACIÓN DE RESIDUOS

Contaminante	VLE	Unidad del VLE	Frecuencia VLE (continuo o media)	Nivel máximo de emisiones	Media de emisiones 2017	Media de emisiones 2018	Numero de medidas realizadas al año
Partículas	20	mg/Nm3	Continuo		5,39	7,54	1
SO2	400	mg/Nm3	Continuo		156	98,96	1
NOx	500	mg/Nm3	Continuo		447	427,5	1
COT	100	mg/Nm3	Continuo		13,92	33,88	1
Slip de NH3	50	mg/Nm3	Continuo		12,6	17,3	1
Mercurio	0,05	mg/Nm3	Media		0,0007	0,0026	1
Cadmio + Talio	0,05	mg/Nm3	Media		0,0082	0,0025	1
Antimonio + Arsénico + Plomo + Cobalto+ Cromo + Cobre + Manganeso + Niquel + Vanadio	0,5	mg/Nm3	Media		0,0256	0,0467	1
HCl	10	mg/Nm3	Continuo		1,06	1,34	1
HF	1	mg/Nm3	Media		0,0105	0,02	2
Dioxinas y Furanos	0,1	ng-eq/Nm3	Media		0,01145	0,016	2