



587 Longitud de tramos entre azudes infranqueables (m)

Natura 2000

▨ LIC

Tipo de obstáculo

- Azud
- Cruce de infraestructuras
- ◇ Estaciones de aforo
- △ Otros (vado)

Índice de Conectividad Fluvial

- Malo
- Deficiente
- Bueno
- Muy bueno

ura | ur agentzia
ur agentzia
agencia vasca del agua

ur agentzia
agencia vasca del agua

Inventario de obstáculos en las cuencas de los ríos Purón, Omecillo y Baia.

Hoja 2

hazi | Escala 1:10.000 | Julio 2012

0 250 500 1.000 m.

1389 ABAIBAI51682 -A7088-Grupo 2

215 CBAIBAI51467 -A7089-Grupo 2

615 ABAIBAI51259 -N008-No intervenir

254 ABAIBAI50852 -A7090-Grupo 2

167 EBAIBAI50795 -EST3-No intervenir

530 ABAIBAI50593 -N009-Grupo 2

8670 ABAIBAI50432 -N010-Grupo 2

12447 ABAIBAI49902 -A7091-Grupo 2

ABAIUCA03536 -A7013-Grupo 3

ABAI47045 -R040-No intervenir